

Hissbladet

www.blakulla.net

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Var tredje år måste föreningen genomföra en OVK och det har nu blivit dags igen. Syftet är att bekräfta att ventilationen fungerar som den ska och identifiera eventuella brister som behöver åtgärdas. För besiktningen har Broxvall energi- och fastighetsteknik AB anlåtats.

Arbetet kommer att utföras mellan den 11 och 22 december.

Varje lägenhet kommer inför besiktningen att aviseras med detaljerad information om tillträde och besiktningdag.

Under denna period måste Broxvall ha tillgång till samtliga lägenheter! Så om du vet att du kommer att vara bortrest under besiktningperioden behöver du lämna nycklar i tuben innan du åker bort. Det är mycket viktigt att samtliga lägenheter kan kontrolleras då brister i enskilda lägenheter kan få konsekvenser i många lägenheter. – *David Sjöqvist, Förvaltare*

Ute platserna vid 40 huset

På baksidan av hus 40-46 har tre schakt grävts för att dräneringen ska kunna besiktigas. Det har visat sig att dräneringen är undermålig och behöver åtgärdas. Detta innebär att dräneringsarbete kommer att utföras utmed större delen av husets baksida och gaveln på nr 46. Planen är att arbetet ska utföras före jul.

På det undre källarplanet kommer så småningom även vissa inre åtgärder att behöva vidtas. Berörda förrådsinnehavare kommer att kontaktas om detta. – *David Sjöqvist, Förvaltare*

Mobil återvinningsstation

Finns på Hagalundsgatan 38 måndagen den 27 november klockan 16:30-19:30.

Styrelsen 17 november 2017

